

要対策箇所一覧表 (令和3年度緊急点検による通学路対策危険対策必要箇所 対策進捗状況)

R6.3.31現在

No.	学校名	箇所名・住所等	調査対象箇所(新たな観点)	通学路の状況・危険内容	対策実務担当				対策内容	進捗状況	備考
					教委	学校	道路管理者	警察			
1	五條小学校	岡口1丁目3番1号付近 新庁舎前	(1)見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所、大型車の侵入が多い箇所	市役所前の道路であるため、更なる交通量の増加が考えられる。歩道へ渡るための横断歩道が無い。	学校教育課 サポート センター	五條小学校			・通学路の変更	R3済	
2	五條小学校	五條3丁目7番7号付近 五條4号線	(3)保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村(学校)への改善要請があった箇所	グリーンベルトが無い。			市土木管理課		・グリーンベルト塗装	R3済	
3	五條小学校	本町1丁目4番8号付近 極楽寺前	(3)保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村(学校)への改善要請があった箇所	墓地の擁壁横にw=150程度のU字溝があり、蓋がない。道幅も狭いため、車が通ると歩行者に危険が及ぶ。			市土木管理課		・蓋付きU字溝再設置工事の実施	R4済	
4	五條小学校	下之町88番地付近 双葉荘前	(1)見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所、大型車の侵入が多い箇所	交通量が多く、道幅が狭い。アパートのブロック塀が視界を妨げるため、子ども達の歩行の様子をドライバーから確認しにくい。通学路の案内看板はある。			市土木管理課		・横断線の設置 (道路標示)	R4済	
5	五條小学校	二見6丁目2番27号付近 下之2号線	(1)見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所、大型車の侵入が多い箇所	グリーンベルトが剥げてきている。交通量が多いと思われる。			市土木管理課		・グリーンベルトの再塗装	R4済	
6	五條小学校	二見2丁目1番22号付近 国道24号線 JR大和二見駅前交差点 (県道二見御幸辻停車場線経由)	(1)見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所、大型車の侵入が多い箇所	今は店舗の前の駐車場で信号待ちをさせてもらっているが、そこへ移動するまでの道が非常に狭い。	学校教育課	五條小学校	国櫃原維持出張所 県五條土木事務所		・安全教育の徹底 ・ボランティア等による見守り活動 ・グリーンベルトの再塗装	R4済	
									・R24号拡幅工事及びJR大和二見駅前再開発と併せた検討が必要	R5以降計画	
7	五條小学校	新町3丁目3番2号付近 福祉センター前付近	(3)保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村(学校)への改善要請があった箇所	グリーンベルトが無い。			市土木管理課		・グリーンベルト塗装 (福祉センター前～あすなろ園前) (コマダ珈琲～双葉荘前)	R4済	
8	牧野小学校	釜窪町60番地の2付近 (椋内水道所前) 横断歩道 (国道310号線)	(1)見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所、大型車の侵入が多い箇所	京奈和道のインターチェンジより下り坂で車の速度が上がる上に、見通しが悪いため横断者がいても停止しにくい。			県五條土木事務所	五條 警察署	・横断歩道手前道路標示塗装 (横断者注意) ・横断旗の設置	R3済	
9	牧野小学校	田園2丁目11番地の1付近 よしの保険前	(1)見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所、大型車の侵入が多い箇所	特に朝の登校時、山麓線を御所方面へ走る車が、田園2丁目の信号が赤に変わると急に北方向へ進路を変える。その際児童が横断歩道を渡っている場合が多い。			市土木管理課		・交差点4角 (箇所) にポラード (安全ポール) の設置	R4済	
10	牧野小学校	田園3丁目10番地の1付近 田園4丁目交差点北側 (カースクエア前付近)	(2)過去に事故に至らなくてもヒヤリハット事例があった箇所	北側より田園4交差点へ児童が歩いて進むとき、県道西佐味中之線の一本手前の道路より車が飛び出すことが多い。			市土木管理課		・横断線の道路標示	R4済	
11	五條東小学校	出屋敷町76番地付近 京奈和自動車道側道	(2)過去に事故に至らなくてもヒヤリハット事例があった箇所	車がスピードを出して走行するので危険。道路横断の白線が消えかかっている。			市土木管理課		・横断線の道路標示再塗装	R4済	
12	五條東小学校	久留野町～近内町付近 (貴田製畳～近内公園)	(3)保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村(学校)への改善要請があった箇所	途中、グリーンベルトが切れている。			市土木管理課		・グリーンベルトの再塗装 (久留野町～近内神社)	R4済	
13	五條東小学校	今井3丁目3番4号付近 コスモスドラッグ前	(3)保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村(学校)への改善要請があった箇所	登下校時、多くの児童が通行。京奈和道から国道へ抜ける車、店へ出入りする車、踏切待ちをする車等で慢性的に混み合っているが、道幅が狭く危ない。ガードレール (片側) はコスモスの手前までで、店の前にはない。	学校教育課	五條東小学校	市土木管理課		・グリーンベルト塗装 ・安全教育の徹底 ・ボランティア等による見守り活動	R3済	
14	五條東小学校	岡町508番地付近 農免道路	(3)保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村(学校)への改善要請があった箇所	五條高校前の広い道路と京奈和自動車道五條インターを結ぶ道として、速度を出して通る車が多い。道幅が狭く、ガードレールもないため危険。事故が懸念されるため、改善されるまで一時的に当該箇所を大きく迂回するルートで通学している。	学校教育課	五條東小学校	市土木管理課		・グリーンベルト再塗装 ・安全教育の徹底	R4済	

要対策箇所一覧表 (令和3年度緊急点検による通学路対策危険対策必要箇所 対策進捗状況)

R6.3.31現在

No.	学校名	箇所名・住所等	調査対象箇所(新たな観点)	通学路の状況・危険内容	対策実務担当				対策内容	進捗状況	備考
					教委	学校	道路管理者	警察			
15	五條東小学校	今井1丁目11番38号付近 J Aならけん五條支店付近	(3)保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村(学校)への改善要請があった箇所	国道からJ Aならけん五條支店前へ入った先で道が大変細くなっている。見通しも悪く危険。	学校教育課	五條東小学校	市土木管理課		・グリーンベルト塗装 ・安全教育の徹底	R4済	
16	五條東小学校	三在町72番地付近 国道370号線	(3)保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村(学校)への改善要請があった箇所	通行量が比較的多く、S字気味ではあるがスピードが出やすい。			県五條土木事務所		・グリーンベルト塗装	R3済	
17	五條南小学校	火打町251番地付近 火打町交差点・火打会館付近	(1)見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所、大型車の侵入が多い箇所	火打会館付近。朝方、交通量が多いが、白線が消えており歩道と車道の区切りが分かりづらい。			県五條土木事務所 現土木管理課	五條 警察署	・グリーンベルトの再塗装 ・横断歩道の再標示	R3済	
18	五條南小学校	中町343番地付近 阪合部駐在所前	(3)保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村(学校)への改善要請があった箇所	横断歩道の線が消えている。 (過去に消したと聞いているが、通学路が変更【バス通学になった】になったため、横断する。)			県五條土木事務所	五條 警察署	・道路標示(横断者注意) ・横断歩道の再標示	R3済	
19	五條南小学校	西吉野町阪巻220番地付近 国道168号線	(1)見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所、大型車の侵入が多い箇所	見通しは良いが、車の通行量が多く、スピードが出ている。 横断歩道がない。	学校教育課	五條南小学校	県五條土木事務所		・道路標示(横断者注意) ・安全教育の徹底	R3済	
20	五條南小学校	西吉野町黒瀨付近 黒瀨橋付近	(1)見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所、大型車の侵入が多い箇所	見通しは良いが、車の通行量が多く、スピードが出ている。 歩道はあるがガードレールがない。	学校教育課	五條南小学校			・歩道橋を利用するよう安全教育の徹底 (通学路の変更)	R3済	
21	五條南小学校	野原中5丁目6番地交差点 五条ガス前付近	(1)見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所、大型車の侵入が多い箇所	通行量が多く、スピードが出やすい。横断歩道の白線が消えかけている。			市土木管理課		・グリーンベルト塗装 ・横断線の再塗装	R4済	
22	五條南小学校	霊安寺町1653番地 付近交差点	(1)見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所、大型車の侵入が多い箇所	徒歩児童の人数が多く、車の通りも多いが、路側帯やガードレールがない。			市土木管理課		・グリーンベルト塗装	R3済	
23	五條南小学校	上野町 国道24号線交差点	(1)見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所、大型車の侵入が多い箇所	歩行者用信号に周囲の木が多い茂っており、歩行者用信号機が隠れているので危険。	学校教育課	五條南小学校		五條 警察署	・所有者の了承を得て、枝木伐採 ・安全教育の徹底	R3済・R4済	
24	五條南小学校	霊安寺町2120番地付近	(3)保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村(学校)への改善要請があった箇所	横断線の先が曲がり角で、急な坂であるため危険である。			市土木管理課		・グリーンベルト塗装	R3済	
25	五條南小学校	野原中3丁目2番13号付近 県道赤滝五條線	(3)保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村(学校)への改善要請があった箇所	幅員が狭く抜け道であり、横断等危険である。			県五條土木事務所		・グリーンベルト塗装	R3済	