

## 五條市内通学路の要対策箇所一覧 R8.2

### 【五條小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	位置付日	完了日
(1)	市道本町27号線	五條市本町一丁目	道路が狭く、児童が路肩を通行している	看板設置	五條市	H24以前	H26.1
(2)	市道本町20号線	五條市本町一丁目市立図書館南	道路が狭く、児童が路肩を通行している	区画線引き直し 看板設置	五條市	H24以前	H26.1
(3)	県道二見・御幸辻停車場線	五條市二見6丁目～7丁目	道路が狭く、児童が路肩を通行している	区画線設置、路肩のカラー舗装化、側溝蓋設置	奈良県	H24以前	H27.3
(4)	市道本町20号線	五條市本町一丁目市立図書館北	道路が狭く、児童が路肩を通行している	区画線 看板設置 カラー舗装	五條市	H24以前	H24.11
(5)	市道須恵3号線	五條市本町一丁目～須恵三丁目	道路が狭く、児童が路肩を通行している	区画線左側 看板設置 カラー舗装	五條市	H24以前	H26.1
(6)	市道下之2号線	五條市二見6丁目付近	道路が狭く、児童が路肩を通行している	区画線 看板設置 カラー舗装	五條市	H24以前	H26.3
(7)	市道本町22号線	五條市下之町五條中学校前	道路が狭く、児童が路肩を通行している	区画線 看板設置 カラー舗装	五條市	H24以前	H26.1
(8)	市道五條10号線	五條市五條1丁目4～9	道路が狭く、児童が路肩を通行している	区画線片側 看板設置	五條市	H24以前	H26.3
(9)	市道五條中之線	五條市新町3丁目	道路が狭く、児童が路肩を通行している	区画線 看板設置 カラー舗装	五條市	H24以前	H26.3
(10)	市道五條4号線	五條市五條1丁目～3丁目	道路が狭く、児童が路肩を通行している	区画線 看板設置 カラー舗装	五條市	H24以前	H27.3
(11)	市道下之2号線	五條市新町3丁目	道路が狭く、児童が路肩を通行している	区画線 看板設置 カラー舗装	五條市	H24以前	H26.3
(12)	市道新町線	五條市新町通り	道路が狭く、児童が路肩を通行している	ゾーン30設置	五條市	H24以前	H28.3
(13)	歩道橋	五條市新町1丁目歩道橋	歩道橋が撤去され通学路変更しなければならない	通学路変更済み	五條市	H24以前	H24.11
(14)	県道731号線	二見・御幸辻停車場線	歩行空間が確保できていない	暫定措置として、グリーンベルト、路面表示	奈良県	H27	H28.3
(15)	市道旧岡中線	岡口1丁目・2丁目	道路幅が狭く、児童が路肩を歩行している	暫定措置として、待避所設置	五條市	H29	R1
(16)	市道下之2号線	五條市二見付近(二葉荘付近)	路肩カラー舗装劣化	区画線(カラー舗装)	五條市	R1	R2.9
(17)	市道本町22号線	五條市本町 教育委員会事務局下	道路幅が狭く、児童が路肩を歩行している	区画線(カラー舗装)	五條市	R2	R2.9
(18)	市道五條4号線	五條市五條3丁目	舗装部分劣化	区画線(カラー舗装)	五條市	R3	R3
(19)	市道下之2号線	五條市二見6丁目付近	舗装部分劣化	区画線	五條市	R3	R4
(20)	市道下之2号線	五條市二見付近(天理教句愛教会付近)	舗装部分劣化	区画線(カラー舗装)	五條市	R3	R4
(21)	市道 旧岡中線	五條市岡口1丁目3番1号付近(新庁舎前)	交通量が多く合流する道路によっては、横断歩道がなく危険	通学路の変更・安全教育	五條市	R3(緊急点検)	R3
(22)	市道五條4号線	五條市五條3丁目7番7号付近	道路幅員が狭く歩道と車道の区分がなく危険である。	路側線及びグリーンベルトの設置	五條市	R3(緊急点検)	R3
(23)	市道本町23号線	五條市本町1丁目4番8号付近(極楽寺前)	幅員が狭く車が通ると危険である。	溝蓋設置(避難場所確保)	五條市	R3(緊急点検)	R4
(24)	市道五條中之線、下之2号線	五條市下之町84番地付近(双葉荘前)	曲がり角であり見通しが悪く危険	横断線の再塗装・安全教育・見守り活動	五條市	R3(緊急点検)	R4
(25)	市道下之2号線	五條市二見6丁目2番27号付近	グリーンベルトが消えかけており、交通量がある。	路側線及びグリーンベルトの再設置	五條市	R3(緊急点検)	R4
(26)	県道二見御幸辻停車場線	五條市二見2丁目1番22号付近(JR大和二見駅前交差点)	歩道の幅員が狭く信号待ちする場所がない。	見守り活動 国道拡幅工事(早期予定)	国土交通省	R3(緊急点検)	
(27)	市道新町1号線	五條市新町3丁目3番2号付近(福祉センター前付近)	抜け道であり外側線がないことから危険である。	路側線の設置	五條市	R3(緊急点検)	R4

【牧野小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	位置付日	完了日
(1)	市道中之木ノ原線	五條市中之町牧野大橋付近	道路が狭く、児童が路肩を通学している	水路蓋 水路改修 看板設置	五條市	H24以前	H26.1
(2)	市道中之8号線	五條市中之町市立牧野保育所付近	道路が狭く、児童が路肩を通学している	区画線 看板設置 カラー舗装	五條市	H24以前	H26.3
(3)	国道310号	五條市中之町五條インター南側	防護柵、縁石が無い箇所がある	防護柵設置又はガードレール	奈良県	H24以前	H25.9
(4)	国道310号	五條市中之町交差点	横断歩道橋の階段部のスリップが滑る	えがお橋歩道橋すべり止め対策工	奈良県	H24以前	H27.3
(5)	市道北部幹線	五條市田園2丁目、3丁目付近	舗装部分劣化	舗装打替・区画線工	五條市	H29	R2.3
(6)	市道田園2丁目7号線	五條市田園2丁目付近	舗装部分劣化	舗装打替・区画線工	五條市	H29	H30.2
(7)	市道田園4丁目26号線	五條市田園4丁目付近	舗装部分劣化	舗装打替・区画線工	五條市	H30	R2.3
(8)	市道田園5丁目1号線	五條市田園5丁目付近 田園5丁目集会所前	舗装部分劣化	舗装打替・区画線工	五條市	R2	R2.3
(9)	市道田園3丁目13号線	五條市田園3丁目付近	舗装部分劣化	舗装打替・区画線工	五條市	H29	R2.3
(10)	市道中之8号線	五條市中之町付近(牧野保育所前)	路肩カラー舗装劣化	区画線(カラー舗装)	五條市	R2	R2.9
(11)	国道310号線	五條市釜窪町60-2付近 横断歩道	下り坂で見通しが悪いため横断が危険。	横断旗の設置・安全教育、路面表示	奈良県	R3(緊急点検)	R3
(12)	市道北部幹線、田園2丁目21号線	五條市田園2丁目11-1 よしの保険前	前方の信号が赤になると急に進路変更する車があるため横断危険	信号機の調整	五條市	R3(緊急点検)	R3
(13)	田園3丁目6号線、13号線	五條市田園3丁目10-1 田園4丁目交差点付近	車が飛び出すことがあり危険	路側線設置	五條市	R3(緊急点検)	R4
(14)	市道五條北部幹線 交差点	なつみ台 交差点	京奈和道の入り口へ向かう直線道路で緩やかな坂となっている。特に北から下ってくる車場合、前方の信号が青であった場合減速しない車が多く危ない。	路面表示を行う	五條市	R6.8	R6.11
(15)	市道五條北部幹線	水沢口バス停(五條市コミバス)からから五條西中学校への坂道	アスファルトが劣化している部分が多く、躓きやすい。また、劣化して剥がれた部分から雑草が生え歩きにくくなる。生け垣の高さが高く、低学年の子が歩くと車道から全く見えなくなる。	今後の協議会で検討予定	五條市	R7	R8.3一部済

【五條東小学校(旧宇智小学校区)】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	位置付日	完了日
(1)	市道中之今井線	五條市岡町甲智農協第一選果場付近	道路が狭く児童が歩くのに危険を感じる、交通量も多い	区画線 看板設置 カラー舗装	五條市	H24以前	H26.1
(2)	市道中之今井線	五條市今井町新今井団地付近	新今井団地の入り口から歩道の方へ横断するのが危ない。信号がない。スピードを出している車が多い	カーブミラー 区画線 看板設置	五條市	H24以前	H26.1
(3)	市道中之今井線	五條市今井町今井マンション付近	歩道が確保されていない。子どもが一旦停止を守らない	区画線 看板設置 カラー舗装	五條市	H24以前	H26.1
(4)	市道岡口3号線	五條市岡町なかよし保育園付近	歩道が狭いため、歩道を歩行している	道路拡幅、歩道拡幅	五條市	H29	R4
(5)	市道今井8線線	五條市今井町 にここ坂付近	路肩カラー舗装劣化	区画線(カラー舗装)	五條市	R1	R2.9
(6)	市道今井10号線	五條市今井町付近	道路が狭く、児童は路肩を通学している	区画線(カラー舗装)、看板設置	五條市	R1	R2.9
(7)	国道370号	五條市三在交差点東側	道路が狭く、児童が路肩を通学している	区画線 看板設置 カラー舗装	奈良県	R3	R3
(8)	中之今井線	五條市今井3丁目3番4号付近(コスモス前)	店舗駐車場への出入りが頻繁及び道路幅員狭く危険	路側線2本検討・グリーンベルト再塗装・安全教育	五條市	R3(緊急点検)	実施しない
(9)	中之今井線	五條市岡町508番付近	交通量が多く車のスピードが早く幅員が狭い。	ポストコーンの設置	五條市	R3(緊急点検)	R4
(10)	市道今井10号線	五條市今井1丁目11番38号付近(JAならけん前付近)	道路の見通しが悪く幅員も狭く危険	路側線の設置	五條市	R3(緊急点検)	R4
(11)	国道370号線	五條市三在町72番地付近	交通量が多く車のスピードが早く幅員が狭い	区画線 看板設置 カラー舗装	奈良県	R3(緊急点検)	R3
(12)	市道小和線 市道荒坂線	かめくま～ゆめこども園～京奈和道	グリーンベルトが剥がれてきている。	グリーンベルトが剥がれてきている。	五條市	R6.8	R7.1
(13)	市道荒坂線	京奈和道～北宇智JA付近	グリーンベルトが剥がれてきている。	グリーンベルトが剥がれてきている。	五條市	R6.8	R7.1
(14)	県道五條吉野線	南阿太簡易郵便局付近	グリーンベルトが剥がれてきている。	グリーンベルトが剥がれてきている。	奈良県	R6.8	
(15)	市道中之今井線	コスモス付近	グリーンベルトが剥がれてきている。	グリーンベルトが剥がれてきている。	五條市	R6.8	R7.1
(16)	市道中之今井線	五條市岡町502番地の1付近	付近より通学している児童がいるが、歩道もグリーンベルトもなく保護者が送迎をしている。	今後の協議会で検討予定	五條市	R7	R8.3
(17)	市道中之今井線	五條市岡町892番地の1付近	道路が車道に向かって斜めになっているため、歩きづらく転倒時に車道に飛び出さないと不安を感じる。	今後の協議会で検討予定	五條市	R7	

【五條東小学校(旧阿太小学校区)】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	位置付日	完了日
(1)	県道五條吉野線	五條市八田町南阿田バス停付近	道路が狭く、交通量多い	区画線設置、路肩のカラー舗装化、側溝蓋設置	奈良県	H24以前	H27.3
(2)	県道五條吉野線	五條市八田町八田タクシー乗場付近	道路が狭く、交通量多い	区画線設置、路肩のカラー舗装化、側溝蓋設置	奈良県	H24以前	H27.3
(3)	県道吉野川公園線	五條市原町阿太小学校付近	新阿太橋から続く歩道が道路を横断する部分に横断歩道がなく、危険	横断指導線設置済み	奈良県	H24以前	H24.11
(4)	県道五條吉野線	五條市滝町南阿田公民館付近	歩道が狭い、交通量が多い	区画線設置、路肩のカラー舗装化、側溝蓋設置	奈良県	H24以前	H26.1
(5)	市道東阿田10号線	五條市東阿太町1号橋付近	道幅が狭く児童は道路ぎりぎりを通学している	水路蓋 区画線 看板設置	五條市	H24以前	H26.1
(6)	市道東阿田10号線	五條市東阿太町12号線交差点付近	道幅が狭く児童は道路ぎりぎりを通学している	区画線 看板設置	五條市	H24以前	H26.1
(7)	市道東阿田10号線	五條市東阿太町東阿田公民館付近	道幅が狭く児童は道路ぎりぎりを通学している	区画線 看板設置	五條市	H24以前	H26.1
(8)	市道東阿田10号線	五條市東阿太町東阿田公民館付近	道幅が狭く児童は道路ぎりぎりを通学している	区画線(カラー舗装)	五條市	R2	R2.9

【五條東小学校(旧北宇智小学校)】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	位置付日	完了日
(1)	市道荒坂線	五條市住川町JAならけん北宇智付近	道路が狭く、路肩に溝があり、児童が路肩ぎりぎりを歩いている	水路蓋 区画線 看板設置 カラー舗装	五條市	H24以前	H26.1
(2)	県道北宇智停車場線	五條市住川町住川公民館付近	道路が狭く、児童は路肩を通学している	区画線設置、路肩のカラー舗装化、側溝蓋設置	奈良県	H24以前	H26.1
(3)	県道北宇智停車場線	五條市住川町北宇智郵便局付近	道路が狭く、児童は路肩を通学している	区画線設置、路肩のカラー舗装化	奈良県	H24以前	H26.1
(4)	市道小和線	五條市居伝町大成寺付近	道路が狭く、路肩に溝があり、児童が路肩ぎりぎりを歩いている	区画線(北側) 看板設置	五條市	H24以前	H26.1
(5)	市道荒坂線	五條市居伝町富の里線交差点付近	道路が狭く、児童は路肩を通学している	区画線 看板設置 カラー舗装 水路蓋(検討)	五條市	H24以前	H26.1
(6)	市道荒坂線	五條市居伝町近内11号線交差点付近	道路が狭く、路肩に溝があり、児童が路肩ぎりぎりを歩いている	水路蓋 区画線 看板設置 カラー舗装	五條市	H24以前	H26.1
(7)	市道近内3号線	五條市久留野町付近	道幅が狭く路肩道ぎりぎりまで家が建っており、児童は車道を歩いている	区画線 看板設置 カラー舗装	五條市	H24以前	H27.3
(8)	市道近内3号線	五條市久留野町付近	道幅が狭く路肩道ぎりぎりまで家が建っており、児童は車道を歩いている	区画線 看板設置 カラー舗装	五條市	H24以前	H28.3
(9)	市道住川1号線	五條市住川町付近	舗装部分劣化	舗装打替・区画線工	五條市	H30	R5
(10)	市道小和7号線	五條市小和町付近	待機所・路肩が崩れている	補修	五條市	R1	
(11)	市道住川1号線	五條市住川町付近	車の交通量多く、信号機もなく横断しにくい	看板設置	五條市	R1	R1.10
(12)	国道24号線	五條市住川町交差点付近	横断するにあたり、待避場所がない	ポストコーン設置	国土交通省	R1	R1.10
(13)	市道住川19号線	五條市住川町浮世橋付近	橋の高欄が低く危険である	安全柵の設置	五條市	R1	
(14)	市道小和線	五條市近内町 藤岡邸付近	道路が狭く、児童は路肩を通学している	区画線設置、路肩のカラー舗装化、側溝蓋設置	五條市	R1	
(15)	市道住川47号線	榑永井製材所東側	舗装部分劣化	舗装打替・区画線工	五條市	H30	R1.12
(16)	市道出屋敷6号線	塚山古墳付近(京奈和側道出口)	舗装部分劣化	舗装打替・区画線工	五條市	R3	R4
(17)	京奈和道側道	五條市出屋敷町76番地付近・住川町交差点を東へ	国道24号への抜け道となっており、車の速度が速い。	路側線・横断線の設置 安全教育	五條市	R3(緊急点検)	R4
(18)	近内3号線	五條市久留野町～近内町(貴田製畳～近内公園)	グリーンベルトがなく交通量が多い。	路側線及びグリーンベルトの設置	五條市	R3(緊急点検)	R4

【五條南小学校(旧野原小学校区)】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	位置付日	完了日
(1)	市道野原中6号線	五條市野原中野原小学校付近	道路が狭く、児童は路肩を通学している	区画線 看板設置	五條市	H24以前	H27.3
(2)	県道平原五條線	五條市野原中6丁目付近	道路が狭く、児童は路肩を通学している	区画線設置、路肩のカラー舗装化、側溝蓋設置	奈良県	H24以前	H27.3
(3)	市道野原西1号線	五條市野原西1丁目付近	道路が狭く、児童は路肩を通学している	区画線 看板設置	五條市	H24以前	H26.3
(4)	県道赤滝五條線	五條市野原西2丁目大川橋診療所付近	道路が狭く、児童は路肩を通学している	道路改良予定箇所	奈良県	H24以前	H28.3
(5)	市道野原西3号線	五條市野原西2丁目～4丁目付近	道路が狭く、児童は路肩を通学している	区画線 看板設置	五條市	H24以前	H27.3
(6)	市道野原西15号線	五條市野原西3丁目付近	道路が狭く、児童は路肩を通学している	区画線片側 看板設置	五條市	H24以前	H26.3
(7)	市道野原東9号線	五條市野原中2丁目付近	道路が狭く、児童は路肩を通学している	区画線 看板設置	五條市	H24以前	H26.3
(8)	市道野原西16号線	五條市野原中1丁目付近	道路が狭く、児童は路肩を通学している	区画線 看板設置	五條市	H24以前	H26.3
(9)	市道霊安寺7号線	五條市霊安寺町古田川付近	道路が狭く、児童は路肩を通学している	区画線 看板設置	五條市	H24以前	H28.3
(10)	市道丹原原線	五條市丹原町付近	道路が狭く、児童は路肩を通学している	区画線 看板設置	五條市	H24以前	H28.3
(11)	県道赤滝五條線	五條市霊安寺町付近	道路が狭く、児童は路肩を通学している	区画線設置、路肩のカラー舗装化、側溝蓋設置	奈良県	H24以前	H26.3
(12)	県道平原五條線	五條市野原東1丁目 スキアリーナ付近	道路が狭く、児童は路肩を通学している	区画線の引き直し、路肩のカラー舗装化、横断指導線の設置	奈良県	H24以前	H26.1
(13)	市道野原西15号線	五條市野原中1丁目公民館～野原町選果場付近	道路が狭く、児童は路肩を通学している	区画線 看板設置	五條市	H24以前	H26.1
(14)	市道野原中7号線	五條市霊安寺町五條獺友会付近	道路が狭く、児童は路肩を通学している	区画線 看板設置	五條市	H24以前	H26.1
(15)	市道霊安寺5号線	五條市霊安寺町野小西側住宅付近	道路が狭く、児童は路肩を通学している	区画線 看板設置	五條市	H24以前	H26.1
(16)	市道霊安寺振矢岡線	五條市霊安寺町土壇坂橋付近	道路が狭く、児童は路肩を通学している	区画線 看板設置	五條市	H24以前	H28.3
(17)	市道霊安寺16号線	五條市霊安寺町付近	道路が狭く、児童は路肩を通学している	区画線 看板設置	五條市	H24以前	H27.3
(18)	国道168号線	五條市霊安寺町下田橋付近	橋の歩道にガードレールがない	ガードレール設置	奈良県	H24以前	H27.3
(19)	市道霊安寺8号線、9号線	五條市霊安寺町付近	道路が狭く、児童は路肩を通学している	区画線 看板設置	五條市	H24以前	H27.3
(20)	市道御山12号線、13号線、14号線	五條市御山町付近	道路が狭く、児童は路肩を通学している	区画線 看板設置	五條市	H24以前	H27.3
(21)	市道野原西4号線、9号線、14号線	五條市野原西2丁目付近、4丁目付近	道路が狭く、児童は路肩を通学している	区画線 看板設置	五條市	H24以前	H27.3
(22)	県道赤滝五條線	五條市野原中3丁目岡本石材付近	横断歩道がなく、児童が通学している	区画線 看板設置	奈良県	H24以前	H25.9
(23)	市道野原滝線	五條市野原中3丁目王隠堂付近、五條ガス付近	横断歩道がなく、児童が通学している	区画線の引き直し、横断指導線の設置	五條市	H24以前	H26.3
(24)	市道野原中6号線	五條市野原中3丁目付近	横断歩道がなく、児童が通学している	区画線(カラー舗装)	五條市	R2	R2.9
(25)	市道霊安寺5号線	五條市霊安寺町野小東側住宅付近	横断歩道がなく、児童が通学している	区画線 看板設置	五條市	R3	
(26)	県道138号赤滝五條線	吉田橋付近	横断歩道がなく、児童が通学している	区画線 カラー舗装	奈良県	R3	R3
(27)	県道阪本五條線、市道丹原火打線	五條市火打町251番地付近(火打会館付近)	交通量が多く交差点の白線が消えており、区切りがわかりづらい。	横断歩道線・路側線の再塗装	奈良県	R3(緊急点検)	R3
(28)	県道橋本五條線	五條市中町343番地付近(駐在所前)	交通量が多く車のスピードが速いため横断が危険	横断帯の設置	奈良県	R3(緊急点検)	R3
(29)	国道168号線	五條市西吉野町阪巻220番地付近	交通量が多く車のスピードが出やすく横断危険	道路標示・安全教育	奈良県	R3(緊急点検)	R3
(30)	国道168号線	五條市西吉野町黒淵付近(黒淵橋付近)	交通量が多く車のスピードが出やすく横断危険	通学路の変更・安全教育	奈良県	R3(緊急点検)	R3
(31)	市道五條滝線	五條市野原中5丁目6番地交差点	交通量が多く車のスピードが出やすく危険	路側線及びグリーンベルトの設置	五條市	R3(緊急点検)	R4
(32)	市道霊安寺良峯線、野原中7号線	五條市霊安寺町1653番地付近・交差点	道路が狭く交通量もあり路側帯がなく危険	路側線及びグリーンベルトの設置	五條市	R3(緊急点検)	R3
(33)	国道24号線、市道相谷五條線	五條市上野町 上野町交差点	木が生い茂っており危険	所有者の承諾により木の一部伐採済み	五條市	R3(緊急点検)	R3
(34)	市道霊安寺8号、9号線	五條市霊安寺町2120番地付近	横断線の先が曲がり角で急な坂であるため危険	横断線の再設置・路側線及びグリーンベルト設置	五條市	R3(緊急点検)	R3
(35)	県道赤滝五條線、市道野原中5号	五條市野原中3丁目2番13号付近	幅員が狭く抜け道であり横断等危険である。	横断指導線のカラー化	奈良県	R3(緊急点検)	R3
(36)	市道野原中8号	五條南小学校隣接道路 野原中3丁目5番	水の排水がスムーズでなく、大雨の時道路脇の溝から水があふれ出し、道路と溝の境がわからず転落の恐れがある。	暫定措置として、ラバーポールを設置	五條市	R6.8	

【五條南小学校(旧阪合部小学校区)】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	位置付日	完了日
(1)	県道阪本五條線	五條市中町御蔵橋	ラインのみ、交通量が多い	区画線の引き直し、路肩のカラー舗装化、ポストコーンの設置	奈良県	H24以前	H26.1
(2)	市道中1号線	五條市中町阪合部文化会館付近	交通量多い、道幅が狭い	区画線 看板設置	五條市	H24以前	H27.3
(3)	県道阪本五條線	五條市中町付近	農協～駐在所間(約100m)にのみ歩道があるが、道が狭く、交通量が多い	区画線設置、路肩のカラー舗装化、側溝蓋設置	奈良県	H24以前	H27.3
(4)	県道阪本五條線	五條市中町阪合部駐在所付近	溝ぶたなし、白いラインやマーク等が消えていて分からない状態。(他の道路についても同じ様な状況)	区画線設置、路肩のカラー舗装化、側溝蓋設置	奈良県	H24以前	H27.3
(5)	県道阪本五條線	五條市中町～犬飼町(御蔵橋)	高欄の高さが不足している	御蔵橋高欄取り替え	奈良県	H25	H27.3
(6)	市道犬飼2号線	五條市犬飼町付近	路肩カラー舗装劣化	区画線(カラー舗装)	五條市	R2	R2.9

【五條南小学校(旧西吉野小学校区)】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	位置付日	完了日
(1)	広域農道	五條市西吉野町百谷	スクールバス通学児童の集合場所の車両に対する表示等の注意喚起による事故防止対策が不足している。	路面表示、看板設置、カラー舗装、側溝蓋設置、カーブミラー	五條市	H26	H27.3
(2)	国道168号線	五條市西吉野町和田	スクールバス通学児童の集合場所の車両に対する表示等の注意喚起による事故防止対策が不足している。	路面表示、看板設置、カラー舗装	奈良県	H26	H27.3
(3)	国道168号線	五條市西吉野町大日川	スクールバス通学児童の集合場所の車両に対する表示等の注意喚起による事故防止対策が不足している。	路面表示、看板設置、カラー舗装	奈良県	H26	H27.3
(4)	県道赤滝五條線	五條市西吉野町奥谷	スクールバス通学児童の集合場所の車両に対する表示等の注意喚起による事故防止対策が不足している。	路面表示、看板設置、カラー舗装、カーブミラー	奈良県	H26	H27.3
(5)	県道平原五條線	五條市西吉野町百谷	スクールバス通学児童の集合場所の車両に対する表示等の注意喚起による事故防止対策が不足している。	路面表示、看板設置、カラー舗装、カーブミラー	奈良県	H26	H27.3