

大塔体育館アリーナ照明器具取替修繕仕様書

1. 総則

この仕様書は、五條市教育委員会が令和8年度に実施する下記施設の照明器具取替修繕について必要な事項を定めるものとする。

2. 修繕を行う施設

五條市立大塔体育館（五條市大塔町字井149番地）

3. 契約期間

契約締結日から令和9年3月17日（水）まで。

4. 修繕内容

施設内の蛍光灯等のLEDへの取替修繕

※材料費（本体及び光源、本体を稼働するために新たに必要となる電気設備等）・工賃（蛍光灯の取り外し、本体等の取り付け等）取り外した本体等の処分費等、取替に係り必要となる一切の費用を含むものとする。

※必要となる本体及び光源については、参考品を参照すること。（同等品可）

（参考品）

		メーカー名	品 名	数量
アリーナ	1	パナソニック	<ul style="list-style-type: none"> ・ XND9940GSLR9 高天 DL2000 形ガード付拡散 50K ・ LED 特注部品 SRS STE9S ・ Φ400 傾斜天井用枠 20 度 NK09920Z <p>※傾斜は推定のため発注前に確認すること</p> <p>※若干の穴径拡大が必要となる可能性があります</p>	3 2 4 2 8
		東芝ライテック	<ul style="list-style-type: none"> ・ LEDJ-16005N-LD9 高天井器具 HS250W 広角 ・ LEDX-10071G 高天井器具 1 灯形下面ガード ・ LEDX-10060G 高天井器具 1 灯形体育館ガード <p>※取付に際して加工が必要となる場合があるため</p> <p>発注前に確認すること</p>	3 2 3 2 3 2

アリーナ以外	2	パナソニック	XFX460UNNLE9 iD6900 埋込 W220 人 S 昼白色	1
		東芝ライテック	LEKR422694YN-LD9 TENQ00 埋込 40 形 W220 人感センサー内臓昼白色	
	3	パナソニック	XND1569SNLE9 DL150 形Φ150 拡散 50K 銀	4
		東芝ライテック	LEDD-18005F-BD9 器具本体 LEEU-2003N-03 LED ユニット	
	4	パナソニック	NNF82600KLT9 LEDΦ600 埋込丸形乳白パネル昼白色	1
		東芝ライテック	LEKR660701FN-LD9 丸形埋込型 LED グレースベースライトΦ600 乳白パネル昼白色	
	5	パナソニック	XNW1063WNLE9 軒下 DL100 形Φ150 拡散 50K	2
		東芝ライテック	LEDD-18905M-LD9 器具本体 LEEU-1003N-03 LED ユニット	
	6	パナソニック	XFX430ANNLE9 iD3200D-W150 人 S 昼白色	8
		東芝ライテック	LEKR415323YN-LD9 TENQ00 埋込 40 形 W150 人感センサー内臓昼白色	
	7	パナソニック	XNS1560WNKLE9 センサ D L 150 形Φ150 50K	1 1
		東芝ライテック	LEKD153025NY-LD9 人感センサー内臓形Φ150 昼白色	
	8	パナソニック	NNN80005K リニューアル P Φ150 器具→Φ175 穴	1 1
		東芝ライテック	LEDX-250017M 天井穴Φ175 用 Φ150 ダウンライト用リニューアルプレート	

アリーナ以外	9	パナソニック	LGW85066LE1 LED シーリングライト 60 形昼白色	2
		東芝ライテック	LEDG88056 小形シーリングライト (器具) LDA6N-H-E17/S/60W2 60W 形相当昼白色 (ランプ)	
	10	パナソニック	XLW432KENZLE9 iD3200 笠付 防湿防雨 昼白色	2
		東芝ライテック	LEKTW415324N-LS9 TENQ00 防雨・防湿形 40 タイプ 反射笠 昼白色	
	11	パナソニック	NNFW21800KLE9 LED20 形ウォール防雨防湿昼白定格出力	5
		東芝ライテック	LEKBW209081N-LS9 LED 器具防水ブラケット	
	12	パナソニック	FA40312CLE1 LED 誘導灯 B 級 BH 片面直付	1
		東芝ライテック	FBK-42701-LS17 避難口誘導灯天壁用 B 級・BH 形片面用	
	13	パナソニック	FK20300 避難口表示板左 B 級 BL・BH 兼用直付用	1
		東芝ライテック	ET-20702 B 級高輝度避難口表示板	
	14	パナソニック	FA40312CLE1 LED 誘導灯 B 級 BH 片面直付	2
		東芝ライテック	FBK-42701-LS17 避難口誘導灯天壁用 B 級・BH 形片面用	
	15	パナソニック	FK20300 避難口表示板左 B 級 BL・BH 兼用直付用	2
		東芝ライテック	ET-20702 B 級高輝度避難口表示板	

アリーナ以外	16	パナソニック	FK02561Z B 級用ガード	2
		東芝ライテック	FBG-204 ガード	
	17	パナソニック	NNY20338LE1 LED 防犯灯 10VA 明るさセンサあり	2
		東芝ライテック	7VA 昼白色センサ内臓 LED 防犯灯 LEDK-78928NP-LS1 LED 部品角度可変金具 FK-75N	
	18	パナソニック	NNY20358LE1 LED 防犯灯 10VA 明るさセンサあり	1
		東芝ライテック	9VA 昼白色センサ内臓 LED 防犯灯 LEDK-78930NP-LS1 LED 部品角度可変金具 FK-75N	

5. 修繕に当たっての留意事項

- ①アスベストについてはみなし対応とする。
- ②既設配線について絶縁不良があった場合は、配線張替等は別途見積対応とする。
- ③器具交換の際に、新旧大きさの違いによる壁補修は簡易補修でも可とする。
- ④撤去器具に対してP C Bの確認を行うこと。
- ⑤蛍光灯・撤去器具等の処分明細を作成し発注者へ提出すること。

6. 施設の下見及び施工図面の確認について

施設内部を確認したい者は、下記期間に下見をすることが出来る。
また、施工図面を確認したいものは、生涯学習課で確認することができる。

- ・ 下 見 日 令和8年5月29日（金）
 令和8年6月 1日（月）
 令和8年6月 2日（火）
- ・ 下見時間 午後1時30分から午後4時
- ・ 条 件 希望する者は、必ず事前に連絡し、時間調整をすること。

7. その他注意事項

- ①施設をやむを得ず使用しなければならない場合は、作業を中止し、施設の使用に支障がないように、照明を使用できる状態にすること。
- ②作業を開始する前に、作業期間や作業方法について、施設管理者と相談すること。
- ③高所作業が必要となる器具があるため、十分留意し入札を行うこと。