

耐震診断結果一覧表

平成27年4月1日現在

学校名	建物名	構造	建築年	階数	面積 (㎡)	診断 年度	優先度調査	Is値			備考
							優先度ランク	1次診断	2次診断	改修後	
五條幼稚園	園舎	S	S47.03	1	1,549	H18	④		0.07		
五條東中学校	トイレ棟	R	S.38.05	2	20	H20		0.32			
五條高等学校賀名生分校	体育館	R	S41.08	1	535	H18	④				耐震診断予定