

## 耐震診断結果一覧表

施設名	構造	建築年月	階数	面積 (㎡)	診断年度	Is値(最小値～最大値)
五條市市民会館	RC (一部 SRC、S)	S46.10	地上3 (地下1)	1,757.15	R元	Is値:0.24～3.09
五條市立中央公民館	RC	S52.8	地上3	1,697.08	R元	Is値:0.69～0.87

### ※Is値(構造耐震指標)

耐震診断の結果、建物の粘り強さに形状や経年等を考慮して算出される指標で、各建物での最小値から最大値を表記しています。  
この値が大きいほど耐震性能が高くなります。